

Campagna informativa "Impariamo dagli errori"

Raccontiamo alcune storie di infortuni
perché non ne accadano più di uguali

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brianza



Perché è avvenuto l'infortunio?

Determinante dell'evento:

- ✓ Errore di manovra del trattore che, per evitare delle buche nel terreno, si è avvicinato troppo al ciglio della strada vicino al fossato;

Modulatori del contatto:

- ✓ Mancanza di un sistema di protezione dell'abitacolo a due o a quattro montanti (ROPS) in caso di ribaltamento;
- ✓ mancanza di utilizzo di un sistema ritenzione (sedile con cintura di sicurezza).

Come prevenire:

- Attenzione massima alla guida, specie in presenza di strade sterrate con buche, cunette e con forti pendenze o fossati vicini;
- predisposizione sul trattore di un sistema di protezione del posto di guida in caso di ribaltamento, a due o a quattro montanti (ROPS) e di seggiolino con cintura di sicurezza;
- utilizzo della cintura di sicurezza durante la guida, unico presidio che garantisce che l'uomo non venga sbalzato fuori in caso di ribaltamento, ma rimanga all'interno dello spazio protetto dal ROPS.




Per chi vuol approfondire (link attivi al 2018)

- Ricerca generica su un motore di ricerca con queste parole chiave: **sicurezza trattore**
- Ricerca specifica su questi Link: https://www.ats-brianza.it/wwwaslmonzabrianza/user/RELAZIONE_PROF_PESSINA_SICUREZZA_TRATTORI_PER_ASL_MB.PDF48e4.PDF?FILE=OBJ00976.PDF&TIPO=FLE&NOME=Relazione_Prof_Pessina_sicurezza_Trattori_per_ASL_MB.pdf
- Per il modello di analisi adottato dal Sistema di Sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi, al quale contribuiscono le REGIONI e l'INAIL, si veda link: https://appsricercascientifica.inail.it/getinf/informo/home_informo.asp



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'INFORTUNIO



Legenda:

n°	Fattori di Rischio:	Descrizione
Determinante dell'evento:		
1	A.I. (Attività Infortunato)	Errore di manovra del trattorista che, per evitare delle buche nel terreno, si è avvicinato troppo al ciglio della strada vicino al fossato.
Modulatore del contatto:		
2	U.M.I. (Utensili, Macchine, Impianti)	Mancanza sul trattore di un sistema di protezione del posto di guida in caso di ribaltamento, a due o a quattro montanti (ROPS) e di seggiolino con cintura di sicurezza.