









Descrizione e definizione dei segni grafici

					
Lavaggio ad umido	Candeggio al cloro	Stiratura	Lavaggio a secco	Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo	
	Trattamento non ammesso				
	la croce di S. Andrea posta su uno di tali segni grafici indica che il trattamento espresso da quel particolare segno grafico non deve essere eseguito				
	Trattamento moderato				
	la barra sotto la vaschetta o il cerchio indica che il trattamento dovrebbe essere eseguito in modo moderato rispetto al trattamento corrispondente allo stesso segno grafico senza barra				
	Trattamento molto moderato				
	la barra interrotta sotto la vaschetta indica un trattamento di lavaggio molto moderato a 40°C				





Operazione di lavaggio

	Temp. max	Azione meccanica	Risciacquo	Centrifug.	Varie
	95°	normale	normale	normale	
	95°	ridotta	a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda)	ridotta	
	70°	normale	normale	normale	
	60°	normale	normale	normale	
	60°	ridotta	a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda)	ridotta	
	50°	ridotta	a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda)	ridotta	

	40°	normale	normale	normale	
	40°	ridotta	a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda)	ridotta	
	40°	molto ridotta	normale	normale	non torcere
	32°	molto ridotta	normale	ridotta	
	40°		– lavaggio solo a mano		
			– non lavare a macchina		
			– trattare con cura		
			– non lavare in acqua		
			– allo stato umido trattare con cura		






Stiratura



Il ferro da stiro indica la stiratura domestica. I livelli massimi della temperatura sono indicati con 1, 2 o 3 punti posti all'interno del segno grafico

	<p>– temperatura massima della suola del ferro: 200°C</p>
	<p>– temperatura massima della suola del ferro: 150°C</p>
	<p>– temperatura massima dalla suola dal ferro: 110°C</p>
	<p>– a vapore può essere rischiosa la stiratura</p>
	<p>– non stirare</p>
	<p>– la stiratura a vapore ed i trattamenti a vapore non sono ammessi</p>

Lavaggio a secco




Il cerchio indica il lavaggio a secco per i prodotti tessili (esclusi i prodotti in pelle e in pelliccia). Esso fornisce informazioni relative alle diverse operazioni di lavaggio a secco.

	– lavaggio a secco con tutti i solventi normalmente utilizzati nel lavaggio a secco, compresi i solventi indicati per il segno P
	– lavaggio a secco con tetracloroetilene, nonché tutti i solventi indicati per il segno F
	– trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni
	– lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente
	– severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura
	– lavaggio a secco con trifluorotricloroetano, idrocarburi
	– trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni
	– lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente

	– severe limitazioni all’aggiunta di acqua e/o all’azione meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura
	– non lavare a secco
	– non smacchiare con solventi

Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo

Il cerchio inscritto in un quadrato indica l’asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo successivamente ad un’operazione di lavaggio. I livelli massimi di sollecitazione sono indicati da 1 o 2 punti posti all’interno del segno grafico

	– asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa
	– programma di asciugatura normale
	– asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa
	– programma di asciugatura a temperatura ridotta
	– non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo

Candeggio al cloro

Il triangolo indica il trattamento di candeggio al cloro



ammesso

solo a freddo ed in soluzione diluita



non ammesso