


6

लोहे के बंडल और ब्रैकेट

3 वैकल्पिक मोड की अनुमति है

- डबल-लूप चोक चेन स्लिंग्स वाले हार्नेस
- पॉलीइथाइलीन बैंड वाले हार्नेस
- चोक के साथ स्टील की रस्सियों वाले हार्नेस



वायर कॉइल्स
का इस्तेमाल न करें



SicuraMENTE

Le imbracature mettiamoci la testa

1

वुडन एलिमेंट्स

(रिइन्फोर्समेंट पैनल, डॉक, लाइनिंग, आदि)

- आइटमों को सही तरीके से जमा करें
- भार को संतुलित करें
- चोक हार्नेस



खुले मटेरियल और एलिमेंट्स
(जॉ, बार, क्लैप, आदि)

2

- उठाने के लिए स्वीकृत विशेष टोकरियों या बक्सों में रखें
- कंटेनर के ऊपरी किनारे तक ही भरें, उससे आगे नहीं
- हमेशा 4 ग्रिप पॉइंट का उपयोग करें



3

एलिवेशन के लिए इंडस्ट्रियल फॉर्मवर्क पैनल

- केवल फॉर्मवर्क मैनुफैक्चरर द्वारा प्रदान किए गए खास क्रेन हुक का ही उपयोग करें
- हुक सही से कसने और एंटी-रिलीज़ सेफ्टी सिस्टम ऑपरेशन की जाँच करें
- मैनुफैक्चरर के यूज़र मैनुअल में बताए अनुसार हमेशा डबल क्रेन हुक का उपयोग करें
- पुलिंग एंगल यूज़र मैनुअल में दिखाए अनुसार ही होने चाहिए



4

प्लोर के लिए इंडस्ट्रियल फॉर्मवर्क के तत्व

- मैनुफैक्चरर के यूज़र मैनुअल में दिए गए खास बास्केट/इंडिकेशन का उपयोग करें
- हमेशा 4 एंकर पॉइंट के साथ अटैच करें
- जांचें कि सभी मटेरियल सही ढंग से बंधे हुए हैं (पैकेज के ऊपर छोटे एलिमेंट न रखें)



5

इक्विपमेंट और मशीनें

- मैनुफैक्चरर द्वारा प्रदान किए गए और मशीन/इक्विपमेंट पर खास चित्रलेखों द्वारा दिखाए गए ग्रिपिंग पॉइंट्स का उपयोग करें

