


6

ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੰਡਲ ਅਤੇ ਬੈਕੇਟ

## 3 ਵਿਕਲਪਕ ਮੋਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ

- ਡਬਲ-ਲੂਪ ਚੋਕ ਚੇਨ ਸਲਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਨੈੱਸ
- ਪੋਲੀਇਥਾਇਲੀਨ ਬੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਨੈੱਸ
- ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਕ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨੈੱਸ



ਵਾਈਰ ਕੋਇਲਾਂ ਦੀ  
ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ



con il patrocinio di  
sistema socio sanitario  
Regione Lombardia  
ATS Milano  
Città Metropolitana

ESEM | CPT  
ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA

ASLE-RLST

SicuraMENTE

Le imbracature mettiamoci la testa

1

ਲੱਕੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ

(ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪੈਨਲ, ਡੈਕ, ਲਾਈਨਿੰਗ, ਆਦਿ)

- ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਿਕਾਓ
- ਲੋਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ
- ਚੋਕ ਹਾਰਨੈੱਸ



ਖੁੱਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਤੱਤ  
(ਜਾਅ, ਬਾਰ, ਕਲੱਪ, ਆਦਿ)

2

- ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ
- ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਭਰੋ
- ਹਮੇਸ਼ਾ 4 ਗ੍ਰਿਪ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ





3

### ਉਚਾਈਆਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫਾਰਮਵਰਕ ਪੈਨਲ

- ਫਾਰਮਵਰਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕ੍ਰੈਨ ਹੁਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
- ਹੁੱਕ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
- ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡਬਲ ਕ੍ਰੈਨ ਹੁਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
- ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ



4

### ਫਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫਾਰਮਵਰਕ ਦੇ ਤੱਤ

- ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਟੋਕਰੀਆਂ/ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
- ਹਮੇਸ਼ਾਂ 4 ਐਂਕਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ
- ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਤੱਤ ਨਾ ਰੱਖੋ)



5

### ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

- ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ/ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਗਰਿੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

