

Campagna informativa “Impariamo dagli errori”

Raccontiamo alcune storie di infortuni
perché non ne accadano più di uguali

Sistema Socio Sanitario



Perché è avvenuto l'infortunio?

Determinanti dell'evento:

- Errore dell'infortunato che, senza autorizzazione e abilitazione, utilizzava l'elevatore a pantografo direzionandolo verso se stesso;
- presenza di una parete vicina, che ha contribuito l'effetto schiacciamento.

Modulatore positivo del contatto:

- La tipologia di parate realizzata in cartongesso e la sua graduale rottura hanno permesso di ridurre gli effetti generati dalla pressione del mezzo, riducendo la gravità dello schiacciamento.

Criticità organizzative alla base dell'evento:

- Mancata adozione, ad opera del committente, della procedura di controllo relativa al corretto posizionamento ed alla messa in sicurezza dell'elevatore a pantografo, da parte dei lavoratori delle Ditte Impiantistiche esterne, a fine uso;
- assenza di procedure e/o informative documentate per i propri lavoratori, ad opera dell'azienda appaltatrice, in merito ai corretti comportamenti da adottare presso il committente, compreso il divieto di utilizzare attrezzature per le quali non si è abilitati.

Come prevenire:


- I lavoratori abilitati e autorizzati devono attenersi a quanto previsto dalle procedure aziendali in relazione alla corretta gestione dei mezzi:
 - ❖ corretto rimessaggio del pantografo elevatore, verificando che, una volta terminato l'utilizzo, il mezzo sia adeguatamente parcheggiato, senza causare impedimento per il transito e per le attività di pedoni e/o altri mezzi;
 - ❖ chiave di avviamento disinserita dal pannello di comando mobile e che quest'ultimo sia posizionato correttamente su uno dei quattro correnti superiori della cesta del pantografo (*allo scopo di poter essere azionato esclusivamente dalla cesta stessa e non da terra*);
- nel caso in cui le attrezzature siano destinate ad essere utilizzate da soggetti terzi, il Datore di Lavoro deve vigilare affinché le stesse, a fine uso, siano posizionate (parcheggiate) correttamente per non creare impedimenti per il transito e le attività di pedoni e/o mezzi e siano messe in sicurezza allo scopo di evitare il loro possibile utilizzo ad opera di persone non autorizzate e adeguatamente formate;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori, ad opera dell'azienda appaltatrice, relativamente alle procedure e i divieti previsti dal committente;
- non utilizzare mai attrezzature di lavoro che non si conoscono bene e per le quali non si ha l'abilitazione all'impiego.



È RIGOROSAMENTE VIETATO
L'USO DELLE ATTREZZATURE
E DEGLI IMPIANTI
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE



Rappresentazione Grafica dell’Infortunio



Legenda:

n°	Fattori di Rischio:	Descrizione:
Determinanti dell’evento:		
1	A.I. (Attività Infortunato)	Errore dell’infortunato che, senza autorizzazione e abilitazione, utilizzava l’elevatore a pantografo
2	AMB. (Ambiente)	Presenza di una parete vicina, che ha contribuito l’effetto schiacciamento
Modulatore positivo del contatto:		
3	MAT. (Materiali)	La tipologia di parete realizzata in cartongesso e la sua graduale rottura hanno permesso di ridurre gli effetti generati dalla pressione del mezzo, riducendo la gravità dello schiacciamento
Criticità organizzative alla base dell’evento:		
4	Committente	Procedure: mancata adozione di una procedura di controllo del corretto posizionamento e alla messa in sicurezza dell’elevatore a pantografo a fine uso
5	Appaltatore	Procedure: assenza di procedure e/o informative documentate per i propri lavoratori in merito ai corretti comportamenti da adottare presso il committente, compreso il divieto di utilizzare attrezzature per le quali non si è abilitati

