

Campagna informativa
"Impariamo dagli errori"

Raccontiamo alcune storie di infortuni
perché non ne accadano più di uguali

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brianza



Non credevo rotolasse

ref. ATS Db inf. n.° 14 / 2016 / Rev. 11



Tipo di Infortunio: Caduta dall'alto di gravi / Spostamento di carico pesante e forma irregolare

Lavorazione: Movimentazione

Descrizione infortunio:

Contesto:

In un'azienda di trattamento delle giranti per la produzione di energia elettrica, un giovane lavoratore per spostare il "palo" metallico porta girante del peso di 425 kg utilizzava un transpallet a mano ed un piccolo bancale.

Dinamica incidente:

Durante la movimentazione il pezzo rotolava a terra, il ragazzo cercava di fermare la caduta del pezzo con la mano, che veniva trascinata a terra dallo stesso.

Contatto:


Schiacciamento delle dita tra il pezzo in caduta ed il pavimento.

Esito trauma:

- Amputazione prima falange distale 2° dito mano sx e grave schiacciamento 3° dito mano sx
- 147 giorni di infortunio
- postumi permanenti con 6 punti INAIL di invalidità



Rappresentazione Grafica dell'Infortunio



Legenda:

n°	Fattori di Rischio:	Descrizione:
Determinanti dell'evento:		
1	A.I. (Attività Infortunato)	Errore di manovra del pezzo con il trans-pallet anziché col carroponete senza predisposizione di cunei e reggiatura del pezzo sul bancale per garantirne la stabilità.
2	A.T. (Attività di Terzi)	Errore di manovra del collega che presumibilmente urta il pezzo con il timone del transpallet, facendolo cadere dal bancale.
Modulatore del contatto:		
3	A.I. (Attività Infortunato)	Errore dell'infortunato per gesto istintivo di trattenuta pezzo in rotolamento dal bancale al pavimento, favorito anche dalla falsa percezione di un peso più contenuto del reale (100 kg e meno, contro un peso reale del pezzo di 425 kg).
Criticità organizzative alla base dell'evento:		
4	Datore di Lavoro	Valutazione del rischio: carente VDR e conseguente mancanza di "selle" specifiche per la movimentazione e stoccaggio sicuri della attrezzatura.
5	Datore di Lavoro	Procedure: mancanza di procedure specifiche per la movimentazione di questi pezzi, con divieto di utilizzo di bancali e trans pallet.