

Campagna informativa
“Impariamo dagli
errori”

Raccontiamo alcune storie di infortuni
perché non ne accadano più di uguali

Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ATS Brianza



Guardare ma non cadere

rif. ATS DB inf. n°168 / Anno 2010 / Rev.n°07



Tipo di infortunio: caduta dalla scala

Lavorazione: bonifica di alcuni serbatoi contenenti olio dei trasformatori

Descrizione infortunio:

Contesto:

Lavori di pulizia di serbatoi contenenti olio dei trasformatori della centrale Enel (appaltante), fase preliminare di visione dell'interno del serbatoio.

Dinamica incidente:

L'infortunato (assistente tecnico-preposto dipendente dell'appaltatore), al fine di verificare l'interno del serbatoio da bonificare, è rovinato al suolo cadendo da una scala appoggiata sul bordo del serbatoio da una altezza di circa 60 cm da terra.

La scala utilizzata (pezzo intermedio di una scala portatile) non era in alcun modo vincolata e, durante la fase di salita dell'infortunato, è scivolata lateralmente sulla superficie del serbatoio ed ha provocato la caduta dalla scala dell'infortunato.

Contatto: bacino/terreno.

Esito trauma:

- Trauma Coxofemorale
- 40 iniziali per **298 giorni** complessivi di infortunio
- Postumi permanenti, con **18%** gradi percentuali INAIL di invalidità

Campagna informativa
**“Impariamo dagli
 errori”**

Raccontiamo alcune storie di infortuni
 perché non ne accadano più di uguali

Sistema Socio Sanitario
**Regione
 Lombardia**
ATS Brianza





Grafico dell'incidente



Legenda:

n°	Fattori di Rischio:	Descrizione:
Determinanti dell'evento:		
1	A.I. (Attività Infortunato)	L'infortunato saliva sulla scala nonostante la palese inidoneità del metodo di accesso
2	U.M.I (Utensili macchine impianti)	Il tronco utilizzato era quello centrale, privo di idonei "piedini" antiscivolo o di puntale idoneo per terreno "molle", la scala utilizzata non era vincolata, né tenuta al piede da altro lavoratore con l'inclinazione della scala eccessiva
Criticità organizzative alla base dell'evento:		
3	Datore di Lavoro (soggetto appaltatore)	P.O.S./Valutazione dei Rischi: mancanza di precise indicazioni su come effettuare sia quel tipo di verifica preliminare che il lavoro di bonifica
4	Datore di Lavoro (soggetto appaltatore)	P.O.S./Valutazione dei Rischi: mancanza di istruzioni precise sull'utilizzo delle scale in presenza di serbatoi
5	Datore di Lavoro (soggetto appaltatore)	Formazione: mancanza di consapevolezza nell'utilizzo della scala (è stato scelto un solo tronco di scala e con un eccessivo angolo di inclinazione nel posizionare la scala stessa)

Campagna informativa
**“Impariamo dagli
errori”**

*Raccontiamo alcune storie di infortuni
perché non ne accadano più di uguali*

Sistema Socio Sanitario
 **Regione
Lombardia**
ATS Brianza



Per chi vuol approfondire: *(link utili attivi al 2023)*

- Ricerca generica su un motore di ricerca con queste parole o frase chiave: **inserire qui una parola o una frase tipo per la ricerca**
- Ricerca specifica su questo Link: <https://www.ats-brianza.it/it/approfondimenti-sui-rischi-lavorativi-specifici-piani-mirati-di-prevenzione-faq-e-informazioni/23-master-category/cat-servizio-imprese/2250-p-m-p-scale-portatili.html> ;
- <https://www.puntosicuro.it/rischio-cadute-lavori-in-quota-C-32/uso-delle-scale-portatili-le-misure-general-di-sicurezza-AR-15059/> ;
- <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/scale-portatili-quaderno-tecnico.html>;
- Per il modello di analisi adottato dal Sistema di Sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi, al quale contribuiscono le REGIONI e l'INAIL, si veda link:
https://appsricercascientifica.inail.it/getinf/informo/home_informo.asp