



Campagna informativa
“Impariamo dagli errori”

*Raccontiamo alcune storie di infortuni
 perché non ne accadano più di uguali*

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brianza



Rappresentazione grafica:



Legenda:

n°	Fattori di Rischio:	Descrizione:
Determinanti dell'evento:		
1	A.T. (Attività di terzi)	Scivolamento della cesta dalle forche a causa presumibilmente dell'eccessivo brandeggio delle stesse e di una manovra non prudente (<i>non sono stati rilevati urti contro le strutture edilizie o l'impianto</i>).
2	A.I. (Attività Infortunato)	L'infortunato ha utilizzato un attrezzatura non idonea (<i>poteva in alternativa utilizzare una scala adeguatamente vincolata o trattenuta al piede dal collega</i>).
3	A.T. (Attività di terzi)	Il carrellista non ha rispettato i principi "base" dell'utilizzo del carrello, illustrati durante la formazione specifica: <u>mai portare in quota le persone con le forche.</u>
Criticità organizzative alla base dell'evento:		
4	Preposto	Vigilanza: mancata vigilanza di situazioni non conformi tollerate
5	Datore di Lavoro	Procedure: assenza di procedure operative di accesso in sicurezza per i lavori in quota con effettiva messa a disposizione in Azienda delle attrezzature di lavoro più idonee per queste operazioni.